INDICADORES DE COLMATAGEM
Sumário

VACUÓMETRO

VACUOSTATO

Série	Descrição	
21	0÷0,8 bar (0÷80 kPa) SPDT, ajustável	88 49 125 52
90	0,2 bar (200 kPa) N.A.	
92	0,2 bar (200 kPa) N.C.	

Máx 220V ca 50 - 60 Hz, máx 0,5A resistiva - máx 0,25 A indutiva, poténcia de comutação 100VA, protecção IP65

Série	Descrição	
S8	0,25 bar (25 kPa) Visual	
L1	0,2 bar (20 kPa) vacuostato comutados	1 4 2
91		1 4 2

Máx 250V - 50Hz, máx 6A resistiva - máx 1A indutiva, protecção IP65

MANÓMETRO

PRESSOSTATI

Série	Descrição	
R8	1,5 bar (150 kPa) Visual	
P1	pressostato comutados 1,5 bar (150 kPa)	1 4 2
P6	2 bar (200 kPa)	

Máx 250V - 50Hz, máx 6A resistiva - max 1A indutiva, Protecção IP65

Série	Descrição
80	1,5 bar (150 kPa) N.A.
81	1,5 bar (150 kPa) N.C.
84	1,3 bar (130 kPa) N.A.
85	1,3 bar (130 kPa) N.C.
86	2 bar (200 kPa) N.A.
87	2 bar (200 kPa) N.C.

Máx 220 Vca 50-60 Hz,
máx 0,5A resistiva,
máx 0,25A indutiva,
Poténcia de comutação 100VA
protecção IP65.